


PK 320

KLEŠŤOVÝ WATTMETR S ČÍSLICO.
VOU INDIKACÍ PK 320



PŘEDNOŠTI PŘÍSTROJE

- Měření výkonu v širokém rozsahu bez přerušení vodiče s velkou rozlišovací schopností.
- Výšší přesnost přístroje bez ohledu na polohu.
- Odstranění chyby způsobené paralaxou při odečítání údaje.
- Větší mechanická odolnost.
- Uchování naměřených hodnot v paměti.
- Nepotřebuje žádný zvláštní napájecí zdroj pro svou činnost.
- Signalizace pokud je měřené napětí mimo pracovní rozsah.
- Možnost snímání informace o proudu z vodíků kruhového i obdélníkového průřezu.

PROVEDENÍ PŘÍSTROJE (OBR. 1)

Koncernový podnik Metra Blansko doplňuje sortiment klešťových přístrojů o nový typ přístroje s číslicovým zobrazením pro měření činného strídavého výkonu. Tento přístroj umožňuje pracovníkům, kteří pracují v provozu elektřických zařízení, udržbě a při opravách měřit činný výkon s větší přesností při využití všech výhod měření s klešťovými přístroji.

Klešťový wattmetr PK 320 s číslicovou indikací je vestavěn do pouzdra (2) a víka (1) z termoplastu. Na čelní části přístroje je umístěno číslícové zobrazení tablo (3) a přepínač pro volbu dvou měřicích rozsahu 20 nebo 200 kW (4). Na pravé boční stěně přístroje jsou umístěny 3 zdířky (5). Dve zdířky jsou pro připojení měřicího (napájecího) napětí 100 až 250 V (na zdířku označenou šípkou fáze). V případě použití klešťového přístroje pouze jako převodového transformátoru proudu je vystup měřeného proudu s převodem 10 000 : 1 vveden na zdířku označenou „I“ a na zdířku neoznačenou.


Pákový mechanismus magnetického obvodu (6) je ovládán palcem (7), který je na levé boční straně. Součástí palce je spínač (8) pro ovládání analogového „řetězového“ obvodu, který slouží k zachování měřeného údaje na tablu v případě, kdy není možné přímé odečtení údaje na tabuli během měření.

Přístroj je vybaven bezpečnostním poutkem (9), které při nasunutí na ruku zabrání vypadnutí přístroje při měření nebo přenášení.

TECHNICKÉ ÚDAJE


Rozsah měření výkonu	0 až 20 kW rozlišovací schopnost 0,01 kW 0 až 200 kW rozlišovací schopnost 0,1 kW
Délka stupnice	19,99 nebo 199,9
Pracovní rozsah	napětí 100 až 250 V proudu max. 2000 A
Přesnost měření	± (1 % z měřeného rozsahu + 1 % z měřené hodnoty)
Rozsah pracovních teplot	0 °C až 40 °C
Teplotní odolnost	-20 °C až 50 °C
Maximální relativní vlhkost	80 % při teplotě 23 °C
Kmitočtový rozsah	45 až 65 Hz
Zachování údaje	při použití paměťového tlačítka min. 30 s
Odběr napěťového obvodu	10 až 25 mA (podle velikosti měřeného napětí)
Zkušební napětí	3 kV st
Maximální rozměr prouarového vodiče	Ø 30 mm nebo Ø 30×80 mm
Hmotnost	asi 0,95 kg

OBR. 1 ČELNÍ A BOČNÍ POHLED PK 320




FUNKCE PŘÍSTROJE

Základní částí klešťového wattmetru je ampli-tudově šířkový modulátor, který převádí měřený střídavý výkon na úměrný stejnosměrný signál. Integraci tohoto signálu je získáno stejnospěrné napětí, jehož velikost a polarita je úměrná velikosti a směru měřeného výkonu. Takto získané stejnosměrné napětí je pomocí analogo-digitalního převodníku změřeno a zobrazeno na číslicovém tablu s tekutými krysta-ly.



OBR. 2



OBR. 3

Přístroj je vybaven signalizační poklesu nebo překročení měřeného napětí. Poklesne-li měřené napětí, které je současně napájecím napětím, pod 100 V nebo vzrosteli nad 250 V, na indikačním tablu se zobrazí šipka, případně jiný symbol obr. 2. Přetížení je indikováno „1“ ve nejvyšším řádu obr. 3.

ZÁKLADNÍ POKYNY PRO POUŽIVÁNÍ PŘÍSTROJE

1. Přístroj může být použit v prostředí s teplotou 0 °C až 40 °C.
2. Maximální dovolená relativní vlhkost vzduchu 80 % při vzácné teplotě 23 °C ± 2 °C.
3. Přístroj nesmí být vystaven účinku agresivních plynů a par způsobujících korozii, ani působení kapalin a přílišné prašnosti.
4. Přístrojem není možné měřit v případě, kdy se zobrazí na indikačním tablu v levém horním rohu šipka signalizující podpětí nebo přepětí v napájení.
5. U vodiče, kterým protéká vstupní měřený proud může být max. provozní napětí 650 V.
6. Přístroj měří činný střídavý výkon při činném harmonickém zkreslení do 5 %.
7. Stykové plochy čelistí nutno udržovat stále čisté a chránit je před poškozením.
8. Při měření se doporučuje, aby obemknutý vodič, kterým protéká měřený proud, byl uprostřed magnetického obvodu.

POSTUP PŘI MĚŘENÍ

a) Měření výkonu

Do zdířek označených 100...250 V přivedeme pomocí speciálních přívodních šnůr měřené (napájecí) napětí. Fázový vodič připojme do zdířky označené šípkou. Zkontrolujeme, zda se nezobrazil v levém horním rohu indikačního

tablu symbol pro indikaci podpěti či přepěti. Ovládací přepínač přepneme do polohy 200 kW.

Magnetickým obvodem kleštěi obemkneme vodič tak, aby proud od zdroje k zátěži vstupoval do čelistí z čelní strany přístroje. Pokud je údaj na tablu menší než 20 kW, přepneme do polohy 20 kW a odečteme údaj. V případě, že na rozdílu 200 kW je měřený údaj větší (indikuje 1 nejvyššího řádu), ukončíme měření a sejmeme magnetický obvod z vodiče.

Pokud je přístroj správně zapojen, zobrazí se před číselným údajem znaménko +. Znaménko — značí, že proud s napětím nesou ve fázi, ale jsou vzájemně posunuty o 180°. V tom případě je třeba překontrolovat správné připojení fázového vodiče (zdaje ve zdířce označené šípkou) nebo je obrácena poloha čelistí vzhledem k proudovému vodiči.

Při měření výkonu za použití paměti je postup měření zcela stejný. Při ustálení údaje na indikačním tablu stlačíme spínač na tláčítka pro otvírání magnetického obvodu a magnetický obvod sejmeme z proudového vodiče. Po dobu stisknutí tláčítka zůstává údaj na tablu zachován. Maximální doba uchování údaje v paměti je 30 s.

Upozornění!

Při měření výkonu musí zůstat zdířka „1“ volná. Při měření výkonu s velkým fázovým posunem je nutno dbát na to, aby vstupní proud nepřekročil 2000 A.

b) Převodní transformátor proudu

Na společnou záříku (neoznačenou) a záříku označenou „I“ je při připojení měřicích šnúr vvedeno vinutí magnetického obvodu s převodem 10 000 : 1. Výstup převodního transformátoru je možno zatížit max. proudem 200 mA s chybami uvedenými v tabulce.

Rozsah dodávky
Přístroj PK 320
2 ks speciální připojovací šnúry
Sáček na šnúry
Pouzdro na přístroj s příslušenstvím
Návod k obsluze

Vstupní proud I_1 (A)	Výstupní proud I_2 (mA)	Zatěžovací odpor R_z max. (Ω)	Chyba proudů $\pm 1\%$	Chyba proudů $\pm 1\%$
do 100	do 10	1000 (3000)	1 (2)	120 (180)
100 až 1000	10 až 100	500	1	60
1000 až 2000	100 až 200	100	2	60

Údržba přístroje

Přístroj prakticky nevyžaduje žádnou údržbu. Je pouze nutné chránit stykové plochy čelistí před poškozením a korozí.

výrobí

Meatra Blansko

Koncernový podnik
678 23 Blansko, Hybešova 53

