


**EXPO ITALY  
2015**



**40**

SERVISNÍ PŘÍSTROJ  
PRO MOTORISTY

# PU 140

NÁVOD K POUŽITÍ

Metra Blansko



PŘÍSTROJ JE URČEN KE ZJIŠTĚNÍ A ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, POPR. SERIŽENÍ ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL. PŘÍSTROJ PU 140 NALEZNE ŠIROKÉ UPLATNĚNÍ JAK U ŘIDIČŮ AMATERŮ, TAK I U ŘIDIČŮ Z PROVOLÁNÍ A DALŠICH PRACOVNIKŮ V GARÁŽích, AUTOOPRAVNÁCH A PODOBNĚ.

TÍMTO NÁVODEM VÁS CHCEME DOKONALE SEZNÁMIT S VLASTNOSTMI A ROZSÁHLÝMI MOŽNOSTMI PoužITÍ PŘÍSTROJE TAK, ABY VÁM SLOUŽIL CO NEjdéle BEZ ZAVÁD A MOHL JSTE PLNĚ VyužIT VŠECH JEHo PŘEDNOSTí.

VĚŘIME, že PŘÍSTROJ PU 140 BUDE DOBRÝM POMOCNÍKEM NEJEN VŠEM PRACOVNIKŮM V AUTOMOBILEM PRŮMYSLU, ale i všem majitelůM A UžIVATELŮM MOTOROVÝCH VOZIDEL.

**OBSAH**


Sír.		Sír.
	<b>Úvod</b>	3
	<b>I. Popis přístroje</b>	9
	<b>II. Druhy měření a jejich použití</b>	11
	<b>III. Základní pokyny pro používání</b>	17
	<b>IV. Zjišťování stavu elektrické výzbroje vozidla</b>	20
	1. Všeobecné	20
	2. Měření stavu akumulátoru	25
	3. Hledání přechodového odporu	31
	4. Zkouška členůvovací zapalování	34
	5. Chod motoru	39
	6. Zkouška dobijecí soupravy	39
	a) Všeobecně	39
	b) Měření v obvodech dobijecí soupravy	43
	7. Ostatní spotřebiče	45
	a) Spotřebiteli nepracující	45
	b) Spotřebiteli nepracující s plyným výkonem	47
	<b>V. Měření proudu</b>	48
	1. Kontrola proudu spotřebiteli	48
	2. Nabíjení akumulátoru	50
	3. Měření dobijecího a zpětného proudu dynamu	53
	<b>VI. Použití ohmmetu</b>	56
	1. Kontrola odpovědného čidla teploměru (stav paliva v nádrži)	59
	2. Kontrola tlakových spinačů	62
	3. Hledání výrodu zkouška obvodů	62
	<b>VII. Použití přístroje pro ostatní druhy motorů</b>	64
	1. Úná sepnutí kontaktů přerušovače	64
	2. Měření pláštěk	67
	<b>VIII. Závady na elektrické výzbroji a jejich odstranění</b>	69
	1. Závady v obvode sbořítče	70
	2. Závady v obvode zapalování	71
	3. Závady v obvode dobijecí soupravy	72
	<b>IX. Doporučená literatura</b>	72
	Soznam součástí	75
	Schéma zapojení	76

**PU 140**




OSTATNÍ  
ELEKTRICKÉ  
SPOTŘEBICE

Kontrola proudů  
Měření proudů




ZAPALOVACÍ CIVKA  
S ROZDĚLOVAČEM

Kontrola činnosti  
Měření otáček motoru  
Měření úhlu sepnutí přerušovače



SPOUŠTĚC


Kontrola činnosti  
Přechodové proudy



BATERIE

Stav nařízení baterie — Stav jednotlivých článků  
ku — Stav desek — Přechodové odpory —  
Měření dobíjecího proudu (při dobíjení vněj-  
ším zdrojem)

Kontrola činnosti  
Měření proudu  
(vnějšího bočníku)



DOBÍJECÍ  
SOUPRAVA

7

D —  
II  
C  
I  
III  
IV  
V

B  
NK  
A


OBR. 1

Přístroj PU 140 je možno použít k měření některých elektrických parametrů důležitých pro správný chod zážehového motoru a bezporuchový provoz motorového vozidla. Lze jin zjistit zejména takové závady v automobilech, které mají svůj původ v elektickém zařízení. Z některých měření lze také odhadnout mechanické závady. Přístroj je určen hlavně pro měření na čtyřválcových čtyřtaktních motorech, ovšem je možno jej použít i pro jiné druhy zážehových motorů (dvoutaktní, čtyřtaktní jedno- až osmiválec) s elektrickým vybavením 12 V i 6 V. Při měření je nutno postupovat podle návodu (str. 64). Měřicí magnetoelektrické ústrojí je uloženo spolu s měřicími obvody provedenými technikou plošných spojů v dvoudílném pouzdro z termoplastu. Na pravé straně víka je číselník se stupnicemi. Tenký skleněný ukazovatele umožnuje dobré čtení na všech stupnicích. Pod číselníkem je stavítko nulové polohy ukazovatele a dvě zdírky, které slouží k měření na přeru-

## POPIS PŘÍSTROJE

šovací zapalování motorového vozidla. Měřicí rozsah se volí přepínačem umístěným vlevo od číselníku. Nad přepínačem je zdírka pro měření proudu 6 A. V pravém horním rohu je další zdírka

pro měření všech napětí a ohmického odporu. Při měření ohmických odporů je přístroj napájen 1,5 V užkovým článekem umístěným na spodní straně přístroje pod odsouvacím víkem (obr. 2).



OBR. 2

## II DRUHY MĚŘENÍ A JEJICH VYUŽITÍ

V NÁSLEDUJÍCÍ TABULCE JSOU UVEDENY MĚŘICÍ ROZSAHY PŘÍSTROJE

## 1. NAPĚtí 20 V

Druh měření	Měřicí rozsah	Položka přepínače	Přesnost v %	Připojení na svorky	Stupeňnice
Napětí	10–20 V	20 V	1,5 (z max. hod.)	A–C	I
Napětí	0–15 V	15 V	2,5	A–C	II
Napětí	0–3 V	3 V	2,5	A–C	III : 2
Napětí	0–300 mV	300 mV	2,5	A–C	II × 20
Chrášky	0–1500 1/min	1500 1/min	5	A–B	II × 100
Otáčky	0–6000 1/min	6000 1/min	5	A–B (C)	III × 1000
Úhel sepnutí kontaktů (°)	0–90°	α°	2,5	A–B	IV
Proud	0–6 A	6 A	2,5	A–D	III
Odpór	0–100 Ω – ∞	Ω	—	A–C	V

12

Rozsah je určen k měření napětí dobijecí soupravy, a to:

- funkce regulační
- funkce dynama

Ké zlepšení odečítání je tento rozsah proveden s poštačenou nulou. Poštačením je dosaženo velké rozlišovací schopnosti, která je zapotřebí při zjišťování správné funkce např. dynama a regulační.

## 2. NAPĚtí 15 V

S tímto rozsahem lze provést:

- kontrolu napětí akumulátoru při zatížení
- napětí na spotřebičích
- dobijecí soupravy 6 V

13

### 3. NAPĚTÍ 3 V

Pomocí tohoto rozsahu se kontroluje:

- napětí článků baterie
- přechodové odpory elektrického obvodu
- stav akumulátoru kadmiovou sondou

Napětí je možné odečíst na stupnici III (obr. 1) a údaj dělit dvěma.  
Příklad: Ukazovatel ukazuje na stupnici III  $5 \rightarrow 5 : 2 = 2,5$  V.

### 4. NAPĚTÍ 300 mV

Rozsah lze využít k určení:

- přechodových odporů elektrického obvodu
- stavu akumulátoru kadmiovou sondou
- nabíjecího proudu do 30 A s vnějším bočníkem (BU 30)
- měření otáček při jízdě

Napětí se odečítá na stupnici II (obr. 1) a údaj násobi 20.  
Příklad: Ukazovatel ukazuje na stupnici II  $4,5 \rightarrow 4,5 \times 20 = 90$  mV.

14

### 5. OTÁČKY 1500, 6000 1/min

Rozsah lze použít:

- kontrola kontaktů přerušovače
- nastavení volnoběžných otáček
- zkouška výkonu motoru (funkce svíček)
- kontrola napětí úhlu sepnutí kontaktů a výkonu dynama

Rozsah 1500 1/min se odečítá na stupnici II a údaj násobi 100krát; rozsah 6000 1/min na stupnici III a údaj násobi 1000krát.  
Rozsah otáček 6000 je na přístroji ve dvou polohách přepínače, aby při měření napětí dynamika a úhlu sepnutí v závislosti na otáčkách nebylo třeba přecházet rozsah 1500 1/min.

### 6. ÚHEL SEPNUTÍ KONTAKTŮ PŘERUŠOVÁCE

Rozsah slouží k následujícím úkonům:

- kontrola funkce
- nastavení kontaktů

15

Pomocí tohoto rozsahu lze kontrolovat:

- nabíjení akumulátoru
- měření zpětného proudu dynama
- spotřeba proudu spotřebičů

### 8. ODPOR (OHMMETR) 0 – 100 – ∞ OHMŮ

Rozsah pro všeobecnou kontrolu spojení elektrických obvodů jako:

- kontrola odpovídajícího čidla teplometru a kontrola odpovídajícího čidla ukazovatele stavu paliva
- kontrola tlakových spínačů
- zkouška obvodu instalace (vedení), přerušení cívky, vlákna žárovky, vodičů

16

## ■ ■ ■ ZÁKLADNÍ POKYNY PRO POUŽÍVÁNÍ

te zvolna jemně šroubem nulové korekce NK (obr. 1) a nastavte ukazovatel na nulu.

Přístroj může být používán v prostředí s teplotou -20 až +40°C bez agresivních výparů. Nevystra-vujte přístroj před měřením takovým změnám teploty, aby se oschl. Občas kontrolejte, zda článek pro napájení ohmmetru nekoroduje.

Zamezte vnikání nečistot do připojovacích zdírek.

Nepoužívejte banánky, které by bylo nutno násilně do zdírek zasunovat a vytahovat. Chraňte přístroj před znečištěním, např. olejem a hlavně kyselinou a před mechanickým poškrabáním. Víko čistěte jen v neutrálním případě, a to mělkým hadříkem.

Měření provádějte pokud možno bez vylití přístroje z pouzdra.

Při měření mějte přístroj ve vodorovné poloze (sklonem vzniká přidavná chyba).

Před měřením zkонтrolujte, zda ukazovatel ukazuje na začátek stupnice. Není-li tomu tak, pootoč-

17

te zvolna jemně šroubem nulové korekce NK (obr. 1) a nastavte ukazovatele na nulu.

Při měření otáček během jízdy umístěte přístroj na sedadlo nebo palubní desku do vodorovné polohy. Způsob zajistění polohy je závislý na druhu vozidla s ohledem na možnost odečítání.

K připojení přístroje k měřeným bodům se používají tři přiložené vodiče opatřené na obou koncích banánky. Pro trvalé připojení se nasadí na banánek krokosvorky, které jsou také součástí docávk. V případě potřeby si může majitel přístroje pořídit delší nebo jinak upřísněně vodiče. Vodič může být malého průřezu, pouze pro měření proudu 6 A se vyžaduje minimální průřez 1 mm<sup>2</sup>.

**Před měřením je nutné pečlivě překontrolovat nastavený rozsah a odpovídající zapojení měřicích vodičů do správných zdírek.**

Nesprávnou manipulací by mohlo dojít k přetížení, popř. poruše přístroje. (V případě, že přístrojem nebude při jízdě měřeno a bude uložen v oskladacím prostoru vozidla, je třeba, aby nebyl nikdy bez pouzdra a tak nemohl při ořezech vozidla dojít k jeho mechanickému poškození. Dále je třeba zabránit, aby nebyl vystaven velkým ořesům a rázům. Nejvíce je prostor, ve kterém je přístroj

uložen, vyplnit zbytky tkanin, aby se nemohl při jízdě pohybovat, nebo přístroj s obalem zabalit ještě do dalšího obalu – pěnová guma, polyuretan atd.). Specifické pokyny pro jednotlivé druhy měření jsou uvedeny v dalším textu.

Specifické pokyny pro jednotlivé druhy měření jsou uvedeny v dalším textu.

## IV ZJIŠŤOVÁNÍ STAVU ELEKTRICKÉ VÝZBROJE VOZIDLA

### 1. VŠEOBECNĚ

Na obr. 3 je základní schéma elektrického okruhu zapalování, dynama, akumulátoru a spouštěče běžného čtyřválcového (čtyřtaktního) motoru s elektrickou výzbrojí 12 V. V případě, že má elektrická instalace ukositřený –pól, zapojíme přístroj podle druhu měření buď A, B nebo C. U zapojení C můžeme měřit napětí dobíjecí soupravy nebo úhel a ve sledu s otáčkami motoru (přepnutím přepínače přístroje). V případě, že má instalace ukositřený +pól, je možno měřit jen v zapojení A nebo B, ovšem s obrácenou polaritou přístroje. V následujících odstavcích bude popsán způsob měření při tlivodlžovém zapojení.

Přístroj přepneme na rozsah 20 V a připojíme na svorku indukční čívky a blok motoru (tlivodlžové zapojení) podle obr. 3c. Klíčem se sejmíme zapalování (spínač S1). Voltmetr musí ukázat napětí



asi 12–15 V. Bude-li napětí podstatně nižší nebo nulové, bude závada v obvodu zapalování nebo baterie. Určení místa závady provedeme tak, že spusťme na okamžik spouštěč motoru. V případě, že spouštěč uvedeme do činnosti, je porucha v obvodu zapalování. Nejdoporučíme se uvést spouštěč do činnosti, je porucha v obvodu baterie. Bude-li napětí v předepsaných hodnotách, na- startujeme motor.

Přístroj přepneme do polohy 6000 1/min a postupně zvýšujeme otáčky. Výryhyka na přístroji se musí plynule zvyšovat. Dochází-li během zvyšování otáček k tlakovému pohybu ukazovatele přístroje, je to známkou, že přerušovač zapalování není v pořádku. Kontrolu provedeme podle odstavce „Zkuška přerušovače“.

Dvouvoditové  
zapojení  
měření otáček  
a čísla sepnutí  
kontaktu

Třivoditové  
zapojení

měření otáček,  
úhlu sepnutí  
kontaktu  
měření napětí



OBR. 3


Přístroj přepneme zpět na rozsah 20 V a pozorujeme napětí při zvýšování otáček. Napětí se musí zvýšit asi o 0,5–2 V vůči hodnotě napětí, je-li motor v kildu, což je informativní známka, že dobiejí soupravy.

Při nesprávné činnosti nebo ověření si vlastnosti ostatních elektrických spotřebičů postupujeme podle pokynů uvedených v dalších statich tohoto návodu.

## 2. MĚŘENÍ STAVU AKUMULÁTORU

Pokud některá ze zkoušek uvedených v oddíle IV/1 ukazuje, že bý závada mohla být přímo v akumulátoru, je nutno provést následující měření:

- Přepnač se přepne na rozsah 15 V a zkušební hroty se připojí přímo na olověné roubíky (ne na svorky připevňující původní dráhy) tvorící vývody akumulátoru (obr. 4). Ukaže-li měřič napětí nižší než 11 V, potom je akumulátor vybit a je nutno nabít dříve, než budou provedena další měření.  
Je-li napětí akumulátoru vyšší než 12 Vm potom je akumulátor nabít, při plném nabité dosáhne napětí až 15 V.
- Přepne se na rozsah 15 V a krátkodobě se sepne spouštěč. Napětí při startování nesmí poklesnout pod 9 V, nebot otáčky spouštěče a napětí na zapalovací cívce je nedostatečné pro nastartování motoru. Poklesne-li více, je potom záada v akumulátoru, který má vlivem sulfatace desek příliš velký vnitřní odpor, nebo je zkrat ve spouštěči. Tento druhý případ se zpravidla pozna podle toho, že spouštěč se ani pomalu neotvírá.




OBR. 4

c) Stav jednotlivých článků lze překontrolovat po přepnutí na rozsah 3 V a postupným měřením jednotlivých článků (obr. 5). Články baterie jsou zapojeny do série, takže je nutno zaměňovat postupně polaritu. U baterií novějšího provedení jsou spojky jednotlivých článků zálity, takže je nutno při měření použít hrotu, jímž se propichne zálevační hmota a dosahne se spojení s elektrodou. U dobré baterie bude napětí článku při měření bez zatížení (není připojen žádny spotřebič ani zapalování) v rozmezí 1,9–2,1 V. Zjistí-li se v předcházející zkoušce při zapnutí spouštěče napětí pod 9 V, je třeba odzkoušet také napětí jednotlivých článků při zatížení spouštěčem. Nejčastěji bývá porucha baterie způsobena jedním vadným článkem.


Jsou-li všechny články v pojádku a napětí na akumulátoru při zatížení spouštěčem neklesne pod 9 V a přesto otáčky motoru při startování jsou malé, potom může být závada ve velkých přechodových odporech mezi akumulátorem a spouštěčem (viz oddíl IV/3.)

d) Stav desek akumulátoru je možné zjistit (za určitého stavu) měřením potenciálu elektrod článku. Potenciál se zjišťuje kadmiovou elektrodou. (Kadmiová elektroda se nedodává.) Potenciál se měří na rozsahu 3 V, event. 300 mV (obr. 6). Z hodnot potenciálu uvedených v doporučené literatuře je možné určit stav, popř. závady jednotlivých desek akumulátoru.



OBR. 5

### 3. HLEDÁNÍ PŘECHODOVÉHO ODPORU (MĚŘENÍ ÚBYTKU NAPĚTI)



OBR. 6

Přechodový odpor vzniká v elektrickém obvodu, který je proveden s rozebiratelnými spoji, nebo při značném změnění průřezu vodiče. Příčinou bývají nejčastěji znečištěné spoje, nedostatečně dotázané spoje nebo naložené vodiče. Přechodový odpor se uplatní hlavně v obvodech s velkým zatěžovacím proudem (spoušťec, dálková světla, houkačka). Na přechodových odporech vzniká průchodem úbytek napětí, o kterých je menší napětí na spotřebiči. Při velkých proudech a na zdnálivě malém odporu vznikne velký úbytek napětí, který ovlivní výkon a mnohdy i činnost spotřebiče. Při odstraňování poruchy postupujeme následujícím způsobem: Před vlastním měřením úbytku napěti na přechodovém odporu zjistíme nejdříve napětí na baterii a na spotřebiči (při uvedení spotřebiče do činnosti – obr. 7).

a) bude-li napětí na baterii při zatížení dosažitelně (při zapnutí spoušťce 9–12 V; při zapnutí menších spotřebičů asi 12 V) a shodné s napětím na spotřebiči, je závada ve spotřebiči. Nejčastější závady v obvodech spoušťce jsou uvedeny na konci návodu;


- b) bude-li rozdíl na baterii a spotřebiči značný (několik voltů), přikročíme k vyhledávání spoje s velkým přechodovým odporem. Postupujeme od pólu baterie ke spotřebiči postupně podle čísel (písmen) uvedených na obrázku při zapnutém spotřebiči (při měření v obvodě spouštěče zapojujeme hojen krátkodobě – obr. 8).

Měření provádime vždy mezi dvěma sousedními čísly nebo písmeny. Při zapojování nutno mít na mysli správnou polaritu měřeného úbytku napěti. Úbytky napěti na jednotlivých spojích měříme rozsahem přístroje 3 V. Je-li výchylka menší než 0,3 V, přepneme na rozsah 300 mV. Pokud bude úbytek napěti větší než 100–200 mV, je třeba spoj rozebrat, vyčistit, namazat slabě vazelínou a znova pevně dotáhnout.

Bude-li velký úbytek napěti na některém ze spínačů (odpojovač baterie, spínač spouštěče), je nutno tento rozebrat a kontakty vyčistit nebo vyměnit. Při měření je třeba postupovat tak, aby nedošlo k připojení přístroje na kostru vozidla a měřený obvod, poněvadž by byl přístroj připojen na 12 V. Při rozsahu přístroje 300 mV by mohlo dojít k poškození přístroje.

32

OBR. 7




33

#### 4. ZKOUŠKA PŘERUŠOVÁCE ZAPALOVÁNÍ

K vytvoření dostatečného napětí na zapalovací cívce a vzniku výboje na zapalovací svíčce je důležitá doba sepnutí a rozepnutí kontaktů přerušovace. Měření vzdálenosti kontaktů měrou je nejnásledné zvláště u opořebovaných kontaktů. Pomoci přístroje lze provést nastavení úhlu sepnutí a sledovat jeho závislost na otáčkách.

Přístroj se zapojí do obvodu elektrické instalace podle obr. 3. Poněvadž se nebude měřit napětí, nemusí být zdrojka C připojena.

Při zkoušce se přístroj přepne nejprve na rozsah 1500 1/min. Zapojení obr. 3a. Motor se nastartuje a nařídí tak, aby bězel kladně v otáčkách jen o málo vyšších než jsou otáčky volnoběhu. Toto nastavení lze zajistit šroubkem volnoběhu, popř. podložením dorazu škrticí klapky karburátoru. Přístroj musí ukázat výchylku asi 1000—1500 1/min. Ukazuje-li za rozsahu stupnice, potom kontakt při spinání odskakuje, nebo mají již nerovný povrch a při rozpinání se objeví několikanásobné zajištění.



OBR. 8

V obou případech přerušovač potřebuje mechanicky seřítit a pečlivě očistit kontakty. Je-li výchylka přístroje v uvedených mezech, potom se měřidlo přepne do polohy  $\alpha$  (úhel sepnutí) a změří se úhel sepnutí, který bývá předepsán výrobcem zpravidla v rozsahu 40 až 60°. Pokud se hodnota znacně liší od předepsané hodnoty, potom je vadně nastaven zdvih přerušovacích kontaktů „odníh“, a to při menším úhlu sepnutí je odníh (mezera) větší než je předepsáno a naopak. Zjistí-li se závady, je nutno před dalšími zkouškami mezera správně seřítit.

Dále se přístroj přepne na rozsah 6000 1/min a otáčky motoru se plynule zvyšují až do povoleného maxima (podle druhu vozidla).

V celém rozsahu otáček musí výchylka měřidla plynule stoupat. Jakmile se při určitých otáčkách výchylka měřidla prudce zvýší, ukazuje to, že kontakty odskakují při spinání. Tento jev, který nepříznivě ovlivňuje výkon motoru, je způsoben (pokud jsou dosedací plochy kontaktů v pořádku, což zjistila předchozí zkouška) zmenšením pružnosti (únavou) ocelové pružiny vracející kontakt zpět, popř. nečistotou na čepu kolem kterého se kontakt otáčí. Nečistotu je nutno odstranit benzinem, pokud však je unavena pružina, je nutno celý kontakt vyměnit.

Přístroj v tomto zapojení je možno také použít k nastavění základního předstihu motoru.

U motorů, které jsou opatřeny značkou na bloku motoru udávající nastavení základního předstihu,

Typ vozidla	Úhel sepnutí kontaktů °
Fiat 600	50,4
Fiat 850	58,5
Fiat 1300, 1500, Polski Fiat 125p-1300; 1500	54
Ford Cortina	51,3—56,7
Ford Taunus 12 M	49,5
	46,8
	54
17 M	
20 M	

postupujeme tak, že první válec nastavíme na tuto značku, zapneme zapalování a pootáčíme pomalu rozdělovačem do takové polohy, při které se začnou rozpojovat kontakty. Tuto polohu nám indikuje přístroj, u kterého ukazovatel při sponzených kontaktach ukazuje na nulu a při rozpojení kontaktů bude ukazovat maximální hodnotu.

Není-li motor označen značkami, uvedeme přist prvního válce přesně do horní úvratě. Zvolína otáčíme rozdělovačem do takové polohy, ve které se začnou kontakty rozpojovat. Tato poloha představuje nultový předstih. Potom musíme ještě pootocit rozdělovačem proti směru otáčení o takový úhel, který je předepsán výrobcem.

## Typ vozidla

Úhel sepnutí kontaktů °

Moskvic 403, 407, 408, 426	45
Moskvic 412	49,5
Renault R 8 (1964–1965)	58,5
R 16 (1965)	54
R 16 (1967–1968)	56,7
Simca 1300	58,5
1301	54
Škoda Felicia, Octavia, Octavia Combi, 1203	55,8
Škoda 1202	45–52,2
Škoda 1000 MB, Š 100, Š 100 L, Š 110, Š 110 L, Š 110 R Coupé	49,5
Volna, GAZ 22 C, GAZ 21 G	54 ±5
Volna GAZ 24	40,5
Tatra 603; 2,603	45
Wartburg 353	58,5
	31,5–32,4

## 5. CHOD MOTORU

Otačíkoměrem lze také zjistit, zda všechny válce motoru jsou v provozu. Při této zkoušce se nejdříve zahřeje motor na provozní teplotu a nastaví se otáčky na 1100–1300 1/min. Gumovou rukavicí se za chod u motoru sejmě jeden přívod ke svíčce. Otačky musí poklesnout asi o 50–200 1/min.

Tento úkon se opakuje postupně se všechni válci motoru. Pokud jsou všechny válce ve stejném stavu, bude pokles otáček přibližně stejný. Bude-li však pokles různý, potom válec, u kterého je pokles otáček po odpojení kabelu ke svíčce malý nebo žádnej, je ve špatném stavu a je třeba zjistit příčinu.

## 6. ZKOUŠKA DOBÍJENÍ SOUPRAVY

### a) Všeobecně

K zajištění dostatečné kapacity baterie potřebné pro provoz motorového vozidla slouží dobíjecí souprava. Tato pozůstává z dynamu a regulátoru napětí.

Činnost dobíjecí soupravy je následující:  
Je-li vozidlo v klidu, je odpojena baterie od dynamu spinacím kontaktem v regulátoru. Při zapojení klíčku zapalování se rozsvítí kontrolka dobíjení. Po nastartování vozidla a při zvýšení otáček motoru začne vrůstat napětí dynamu a kontrolka dobíjení zhasne.

Při dosažení určité velikosti napětí spínač regulátoru se pve obvod dynamo-baterie a dynamo dojde k baterii. Aby se hodnota napětí neměnila s otáčkami, je do obvodu buzení dynamu zařazen regulátor napětí. Tento obvykle pracuje v několika stupních regulace. Při nízkých otáčkách dynamu je buzení dynamu zapojeno přes kontakty regulátoru přmo na napětí kotvy dynamu. Ve druhém stupni (při středních otáčkách) je do obvodu buzení dynamu zapojen odpor umístěný ve spodní části regulátoru. Při vysokých otáčkách je budicí vinutí zapojeno na krátko. Tyto cykly se při běhu motoru v krátkých intervalích opakují, takže se dosáhne na svorkách dynamu téměř konstantního napětí. Mimo napětových cyklov má regulátor napěti i prouarové cykly, jejichž úkolem je zesilit magnetická pole a mimo to u třicíkových regulátorů omezit maximální hodnotu proudu na velikost jmenovitého výkonu dynamu. Klesnění napěti dynamu pod hodnotu napěti baterie, musí spínač rozpojít obvod baterie-dynamo, aby nedošlo k vybití baterie a kontrolka dobíjení se musí při malých otáčkách rozsvítit. Provedení regulátoru je velké množství, v podstatě je možno je rozdělit na dvoucívkové a třicíkové. Velikost napěti pro jednotlivé typy dynam a regulátorů jsou pro nejběžnější vozy uvedeny v následujících tabulkách:

Vozidlo	Regulátor (typ)	Regulátor napěti (V)		Spínací napěti (V)		Regulovaný prouď (A)	Zpětný proud (A)
		I. stup.	II. stup.	I. stup.	II. stup.		
Škoda 1000 MB	029407.02			21,4	22,6	2-5	
Škoda 1200	029407.02			19,4	20,6	2-5	
Tatra 603	029407.05	min. 13,8	max. 14,2	12,3-12,7	25,4	26,6	3-6
Traktor Major Super	029407.07			11,5	12,5	3-6	

## SERIZOVACÍ ÚDAJE NEJBĚŽNĚJŠÍCH TŘÍCÍVKOVÝCH REGULÁTORŮ NAPĚTI

Vozidlo	Regulátor (typ)	Regulátor napěti (V)	Spínací napěti (V)	Regulovaný prouď (A)	Zpětný proud (A)		
		I. stup.	II. stup.	I. stup.	II. stup.		
Škoda 1000 MB	029407.02			21,4	22,6	2-5	
Škoda 1200	029407.02			19,4	20,6	2-5	
Tatra 603	029407.05	min. 13,8	max. 14,2	12,3-12,7	25,4	26,6	3-6
Traktor Major Super	029407.07			11,5	12,5	3-6	

**SEŘIZOVACÍ ÚDAJE NEJBĚŽNĚJŠÍCH REGULATORŮ NAPĚtí  
S DVOUSTUPŇOVOU REGULACI**

Vozidlo	Regulátor (typ)	Napětí (V) naprázdné		Spinací napětí (V)	Provozní napětí (V)	Zaťezovací proud (A)	Zpětný proud (A)
		I. stup.	II. stup.				
Zetor 15	02-9401.50	min. 7,	max. 8,2	6,1–6,5	6,5–6,7	–	11 A/6,5 V 2,5–7
Aero Minor Škoda 1101 Tatra 576	02-9401.53	min. 7	max. 8,2	6,1–6,5	6,5–6,7	–	20 A/6,5 V 2,5–7
Tatra 600 87 Zetor 25, 35, 50	02-9401.51	min. 14	max. 16	12,5–13	12,4–12,8	–	12 A/12,4 V 2,5–7
Škoda 1200, 1201, 440, 445 Octavia Super	02-9403.52	min. 14,5	max. 16	12,4–12,9	min. 13,5	max. 14,6	15 A/13,5 V 2,5–7
Felicia T 603 Škoda 705 R, Škoda 705 Ro	29-9403.54	min. 14	max. 15,5	12,5–13	13–13,4	–	25,5 A/13 V 2,5–7
Vozítka Vetorek	02-9403.55	min. 14,5	max. 16	12,4–12,9	min. 13,5	max. 14,6	11,3 A/13,5 V 2,5–7

42

b) Měření v obvodech dobijecí soupravy

Při zjištování správné činnosti dobijecí soupravy připojíme měřicí přístroj do obvodu podle obr. 9a. Při postupném zvyšování otáček pozorujeme velikost výchylky přístroje. Napětí se musí při zvyšujících se otáčkách zvětšovat až do hodnoty spinacího napětí. Při tomto napětí dojde k separaci obvodu dobijecí soupravy a baterie a k určitému poklesu napětí. Po zjištění spinacího napětí zapojíme přístroj do obvodu podle obr. 9b a opět postupně zvyšujeme otáčky nad otáčky spinacího napětí. V celém rozsahu otáček nemá dojít k větší změně napětí, než je uvedena v tabulce rozdílem spinacího napětí a provozním napětím II. stupně. Bude-li změna napětí jiná, je třeba zjistit závadu, která bude nejpravděpodobněji v nesprávné seřizennosti regulátoru.


Při důkladné znalosti obvodů dobijecí soupravy je možno zjistit velikost napětí při jednotlivých stupňích provozního napětí, nebo napětí naprázdné.

U regulátoru napětí není možno provádět zásahy bez důkladních znalostí jeho činnosti. Při demontáži krytu regulátoru je nutno se vyvarovat zkratu živých svorek na kostru vozu, protože může dojít ke svaření kontaktu v regulátoru. Při opravě je nutno nejdříve provést nechanické seřizení nastavovacích prvků regulátoru a teprve potom přistoupíme k seřizení elektr. veličin. Tato činnost je podrobne popsána pro jednotlivé typy regulátorů v literatuře. Seznam nejběžnějších poruch

43

v obvodech dobíjecí soupravy, jejichž zjištění a odstranění je uvedeno ve státi VIII/3 na konci návodu.

Měření dobíjecího proudu a zpětného proudu provedeme podle odsavce V. tohoto návodu.



OBR. 9

a

b


## 7. OSTATNÍ SPOTŘEBICE

### a) Spotřebič nepracuje vůbec

Je nutno nejdříve zjistit, zda je sám spotřebič v pořádku. Např. zjistit, zda je vinutí v pořádku, zda není přepálené vlákno žárovky (oddíl VI/3), potom připojit spotřebič přímo na akumulátor. Je-li funkce dobrá, nutno hledat závadu v elektrické instalaci. Přístrojem s nastaveným rozsahem 15 V měřit napětí na jednotlivých bodech od pojistky příslušného spotřebiče. Při poruše dálkového světla se postupuje podle obr. 10. Měří se napětí podle pořadí bodů, označených čísly 1–8. Je-li v bodě 1 napětí a v bodě 2 za pojiskou již ne, je vadná pojiska. Je-li napětí v bodě 2 a není v bodě 3, je vadné vedení z bodu 2 do bodu 3, atd. Když je napětí v bodě 3, je vadný spotřebič.

b) Spotřebič nepracuje s plným výkonem

Příčinou bývá nejčastěji velký přechodový odpor v některém spoji. Při měření (spotřebič je zapnutý) postupujeme shodně jako v předcházejícím bodě a sledujeme spoj, na němž je naměřeno menší napětí než v bodě předcházejícím.  
Takový spoj je třeba řádně očistit a dotáhnout.



OBR. 10

# V

## MĚŘENÍ PRODNU

Při měření proudu se zapojuje přístroj do série se spotřebičem. Při zapojení proudového rozsahu na napětí zdroje se může přístroj poškodit.

### 1. KONTROLA PRODNU SPOTŘEBIČŮ

Zde proud spotřebiče I (ampéry) odpovídá jeho normální funkce, se vypočte ze vztahu

$$I = \frac{P}{U}$$

kde  $P$  výkon spotřebiče ve wattech (uváděn na spotřebiči),


$U$  – napětí na spotřebici ve voltech (napětí akumulátoru).

Např. žárovkou hlavního reflektoru 45 W při napětí akumulátoru 12 V musí protékat proud

$$I = \frac{P}{U} = \frac{45}{12} = 3,8 \text{ A}$$

48

OBR. 11



49

Aby nebylo třeba při měření proudu některého spotřebiče rozpojovat obvod měřeného proudu, lze vymítnout příslušnou pojistku a přístroj zapojit na její svorky (obr. 11).  
Vymutý spotřebič lze také měřit po jeho sériovém zapojení s akumulátorem (obr. 12).

## 2. NABÍJENÍ AKUMULÁTORU (ZE SÍTĚ)


Mnohé nabíječky akumulátorů nejsou vybaveny měřidlem nabíjecího proudu. K tomu účelu lze použít rozsah 6 A v zapojení podle obr. 13. Doporučený nabíjecí proud je

$$I_d = \frac{Ah}{10},$$


kde Ah — je kapacita akumulátoru v ampérhodinách.

Např. akumulátor 35 Ah se má nabíjet max. proudem asi  $I_d = 3,5$  apod. Bude-li se nabíjet proudem menším, je třeba uměrně prodloužit dobíjecí dobu.

OBR. 12



### 3. MĚŘENÍ DOBÍJECÍHO A ZPĚTNÉHO PŘOUDU DYNAMU




OBR. 13

Proud dynamu dobíjecí akumulátorovou baterii je závislý na otáčkách motoru. Při větších otáčkách bude proud větší a obrácené. Při měření tohoto proudu je nutno doplnit přístroj vnějším bočníkem 30 A (BU 30), který je možno k přístroji objednat. Přístroj se zapojí do obvodu podle obr. 14a. Při měření je třeba si uvědomit, že velikost dobíjecího proudu bude velmi závislá na stavu baterie. Budě-li baterie nabita, bude proud menší a obrácené. Je-li dobíjecí souprava vybavena tricívkovým regulátorem, je možno překoušet také činnost omezovače proudu. Chceme-li změřit skutečnou hodnotu dobíjecího proudu, je nutno po nastartování vozidla odpojit baterii a jako zález použít regulacičního odporu (dostatečně dimenzovaný), jehož velikost nastavíme podle hodnoty proudu uvedené v tabulce oddílu IV/6a. Po tomto nastavení změříme napětí na dynamu. Napětí změříme tak, že odpojíme přístroj od bočníku (bočník necháme zapojen v obvodu) a připojíme jej paralelně k dynamu (šarkované) při zapnutí rozsahu na 20 V (obr. 14b).  
Při zjištování zpětného proudu zapojíme přístroj jako v obr. 14, ale změříme polarii přístroje, takže při dobíjení ukazuje pod nulu. Postupně snižujeme otáčky motoru. Při určitých otáčkách začne

proud téci z baterie do dynamu a přístroj bude ukazovat do stupnice. Při postupném snižování otáček se budou velikost proudu zvětšovat až do určité hodnoty, kdy dojde k rozpojení obvodu dynamo-baterie a proud klese na 0. Největší hodnota proudu udává velikost zpětného proudu a musí souhlasit s hodnotou uvedenou v odstavci IV/6a.

Přijné hodnotě je třeba provést doregulování.

OBR. 14





## VI POUŽITÍ OHMMETRU

Při použití přístroje jako ohmmetru je třeba vložit tužkový článek 1,5 V (obr. 2). Protože se napětí baterie postupně zmenšuje a přístroj není vybaven regulačním prvkem k vyloučení této změny, je měření pouze informativní, sloužící převážně ke zjištění spojeného nebo rozpojeného obvodu.

Přístroj přepneme na rozsah  $\Omega$  a zkratujeme vodítčem zdiřky A-C (obr. 1). Má-li napájecí článek dostatečné napětí, ukazuje přístroj na některém z políček hodnotu  $0 \Omega$ . Při měření odporu se zapojí tento na zdiřky A-C a odečte informativní hodnota, (viz stupnice obr. 15), přičemž je třeba např. hodnotu  $100 \Omega$  odečítat v políčku odpovídajícím políčku při měření  $0 \Omega$  (zkrat). Ukažuje-li ukazovatel na hodinu  $\infty$ , je odpor nebo obvod přerušen. Je-li třeba přístrojem určit skutečnou hodnotu měřeného odporu, použije se k tomu graf na obr. 16.

OBR. 15





OBR. 16


Při měření postupujeme následujícím způsobem:  
 Spojíme svorky přístroje nakrátko podle obr. 15 a odečítáme výchylku na stupniči III – obr. 1 (rozsah 0–6). V grafu na svisté ose určíme tuto hodnotu. Rozpojíme zkratované svorky, připojíme na přístroj měřený odpor a odečítáme výchylky. V grafu podle obr. 16 vyhledáme podle příkladu měřený odpor.

**Příklad:**

Při zkratovaných svorkách výchylka 5,2 při měření odporu 3,2 – hodnota odporu podle grafu 67  $\Omega$ .


**1. KONTROLA ODPOROVÉHO ČIDLA TEPLOMĚRU (stav paliva v nádrži)**

Odporové čidlo se připojí na svorky A–C (obr. 17). Ukažuje-li přístroj 0  $\Omega$ , je zkratováno, ukazuje-li  $\infty$ , je přerušeno. Vložením čidla do vody, kterou ohřívá motor, prezoušíme, zda se odpor s teplotou skutečně mění.  
 Stejným způsobem lze odzkoušet odporové čidlo ukazovatele stavu paliva v nádrži. Po jeho vyměnění a pohybem plováku indikuje přístroj změnu odporu.



OBR. 17

OBR. 18



## 2. KONTROLA TLAKOVÝCH SPÍNAČŮ (brzdy, olej)

Od spínače se odpojí přívodní dráty a připojí se oba vývody na svorky A-C přístroje (obr. 18). Ukažuje-li přístroj  $0\ \Omega$ , je spínač spojen. Ukažuje-li  $\infty$ , je rozpojen. Neukazuje-li přístroj při spojeném spínači  $0\ \Omega$  (jako při zkratovaných svorkách), nebo je-li výchylka příliš odlišná, svědčí to o špatném stavu kontaktů spínače.

## 3. HLEDÁNÍ VÝVODŮ, ZKOUŠKA OBVODŮ


V kabeláži elektrické instalace je možno najít odpovídající konec jednotlivých vodičů, nejsou-li tyto dobrě označeny (obr. 19). K přístroji připojíme předem konec hledaného vodiče. Vývody svazku

potom postupně ohledáváme. Odpovídající vývod je ten, na němž přístroj ukáže  $0\ \Omega$ .

Připojením obvodu na konci vodiče lze zjistit, zda je vodič porušen (ukazuje  $\infty$ ) nebo v pořádku – ukažuje  $0\ \Omega$ . Stejným způsobem lze zjistit přerušení vlákna žárovky nebo vnitřní cívek.

Při hledání cest elektrického proudu je třeba dbát, aby se ohmmetr nepřipojil na napětí baterie 12 V. Doporučuje se baterii odpojit.

OBR. 19



## VII POUŽITÍ PŘÍSTROJE PRO OSTATNÍ DRUHY MOTORŮ

Jak již bylo uvedeno v předcházejících odstavcích, stázejší oblast použití je pro motory s napětím 12 V, čtyřtakť, ukostený –pól. U jiných motorů je nutno postupovat následujícím způsobem:

### 1. ÚHEL SEPNUTÍ KONTAKTŮ PŘERUŠOVAČE ( $\alpha$ )

a) Podle počtu válců je nutno udělat při měření na motorech s 12 V rozvodem přepočet podle vzorce:

$$\alpha' = \alpha \cdot k,$$

kde  $\alpha$  – úhel odečítaný na stupnici 0–90°,  
 $k$  – konstanta uvedená v tabulce.

64

Počet válců motoru	1	2	3 (3cívkový)	6	8
Rozsah $\alpha$ (°)	0–360	0–180	0–360	0–60	0–45
$k$	4	2	4	2/3	0,5

b) Stejný přepočet se provede pro různý počet válců při měření na motorech s elektrickým rozvodem 6 V. Při samotném měření úhlu sepnutí je nutné postupovat následujícím způsobem:

Před měřením odpojme u vozidla přívod spojující (při ukosteném pólů – baterie) dynamo s baterií – svorka 51. Tímto rozpojením se nebude měnit napětí v závislosti na ofáckých motoru. Přístroj nastavíme na rozsah měření úhlu sepnutí kontaktů. Na startujeme vozidlo a přístroj připojíme na kostru a svorku cívky 15. Ručka přístroje nám ukáže výchylku, kterou odečítáme na stupnici 0–6. Potom odpojíme přívod ze svorky 15 a zapojíme na svorku cívky 1 (vodic mezi přerušova-

65

čem a cívkou) a odečítáme výchytku přístroje. Z téhož dvou výchytek odečítáme na grafu v návazosti (obr. 16) úhel sepnutí kontaktů.

Příklad:

Při prvním měření jsme naměřili výchytku 5,2; při druhém 3,2 (v grafu vyznačeno silnou čarou).

Z grafu zjistíme, že úhel sepnutí je  $56^\circ$ .

Po změnění je nutno nazpět zapojit přívod na dynamo. Je nutno dát pozor, aby nedošlo ke spojení tohoto vodiče s krouzou, protože vodič je trvale spojen s baterií.

## 2. MĚŘENÍ OTÁČEK

Otačky lze měřit při 6 i 12 V napětí baterie. Pro jiný než čtyřválcový čtyřtaktní motor je třeba odečítat na stupničci ustanovené v tabulce a otáčky určit ze vztahu

$$n = k \cdot a,$$

kde  $k$  – konstanta v tabulce podle druhu motoru,

a – údaj odečtený na stupničci.

Druh motoru	Počet válců	Pohoda přepínáče 1500 1/min			Pohoda přepínáče 6000 1/min		
		Rozsah 1/min	Stupnice	k	Rozsah 1/min	Stupnice	k
	1	3000	0–15	200	12 000	0–6	2000
	2	1500	0–15	100	6 000	0–6	1000
Dvoutakt	3	1000	0–15	2/3 100	4 000	0–6	2/3 1000
	4	750	0–15	50	3 000	0–6	500

Druh motoru	Poloha přepínače 1500 1/min			Poloha přepínače 6000 1/min		
	Počet válců	Rozsah 1/min	Stupnice k	Rozsah 1/min	Stupnice k	
1	6000	0–6	1000	24 000	0–6	4000
2	3000	0–15	200	12 000	0–5	2000
3	1000	0–15	2/3 100	4 000	0–6	2/3 1000
4	750	0–15	50	3 000	0–6	500

## VIII ZÁVADY NA ELEKTRICKÉ VÝZBROJI A JEJICH ODSTRANĚNÍ

V následující kapitole budou probírány nejběžnější závady, které se vyskytují v elektrickém zařízení motorových vozidel, jejich zjištění a odstranění. Budou probírány jen závady v obvodech důležitých pro chod motoru.

Jsou rozděleny na:

1. ZÁVADY V OBVODE ČEŠTĚ
2. ZÁVADY V OBVODE ZAPALOVÁNÍ
3. ZÁVADY V OBVODE DOBJENÍ

V tabulkách je vždy uveden příznak poruchy, předpokládaná příčina a její odstranění. Bude záviset na zkušenosti pracovníka, aby vhodnou volbou rozsahu přístroje podle pokynů uvedených v předcházejících statích co nejdříve určil případou závadu a její odstranění.

## 1. ZÁVADY V OBVODĚ SPOUŠTĚČE

Příznak poruchy	Příčiny poruchy	Odstavnění závady
Po zapnutí spouštěče nebeží ani není slýšet seprutí spínací	Vadný přívod k vypináči spouštěče – vadný spínací spouštěče – vadný přívod od vypináče ke spínaci – přenášení vlnutí spínací – zkrat ve vlnutí spínací – zkrat na kostru vlnutí spínací – znečištěné proudové kontakty spínací	Postupně měnit napětí na oznámených místech a vadnou část nahradit (opravit)
Po zapnutí spouštěče spoušťec nebeží, je slýšet seprutí spínací	Přenášené vlnutí statoru spouštěče – přenášené vlnutí rotoru spouštěče – opotřebované karabičky – zkrat na kostru statoru – zkrat na kostru dřáku kartáčů	Měřit napětí na jednotlivých místech, proniknout spínací, popř. spouštěče
Spouštěče má malý výkon	Nedostatečná kapacita baterie – velký přechodový odpor v přívodech – částečný zkrat vlnutí statoru – částečný zkrat vlnutí rotoru – opotřebované kartáče – opálený kolektor – opotřebovaná izolace	Dobít baterii, očistit a dohnout spoje, zlisit vadnou část a tuto nahradit (opravit)

## 2. ZÁVADY V OBVODĚ ZAPALOVÁNÍ

Příznak poruchy	Příčiny poruchy	Odstavnění poruchy
Při startování motoru motor nechyne	Přepálená pojistka zapalování – odpojen vodicí okruhu zapalování – vadná cívka – vadný přívod od cívky k přenášovači – opálené kontakty přenášovací – vadný kondenzátor – rozpojený přívod od cívky k rozdělovači – nesprávný závit kontaktu, vodík od cívky k přenášovači uloštřen – vadná izolace pohyblivého kontaktu – znečištění vlnka rozdělovače – vadný rotor rozdělovače	Vyměnit pojistku – zjistit postupně vadnou část a tuž nahradit (opravit)
Po nasazování motor běží nepravidelně	Znečištěné kontakty přenášovací – povrchové znečištění rotoru rozdělovače – znečištění vlnky rozdělovače – špatná vzdálenost kontaktu – opojený kabel rozdělovač-svíčka – vadná zapalovací cívka	Zjistit postupně vadnou část a tuž nahradit (opravit)

### 3. ZÁVADY V OBVODĚ DOBÍJECÍ SOUTRAVY

Příznak poruchy	Příčiny poruchy	Odstanovení závady
Příznak poruchy Prázdný obvod	Přeplňené vlácko žárovky – rozpolen vodič od váně kontroly dobíjení (ostatní spojnice pracují normálně)	Vyměna žárovek – postupně němřít napájet na jednotlivých bodech – vadnou část nahradit (opravit)

Příznak poruchy	Příčiny poruchy	Odstanovení závady
Kontrolka dobíjení indikuje správnou činnost – baterie není nabijena	Nesprávně seřízený napěťový regulátor – nesprávně seřízený proudotvorný omezovač regulátoru	K odstranění závady regulátoru je třeba provést nejdřív mechanické nastavení a potom seřízení elektrické (podle literatury)
Kontrolka dobíjení indikuje správnou činnost, baterie je však trvale probíhána (casto třeba doložit velmi infenzibilné plynu)	Nesprávně seřízený napěťový regulátor – ne správně seřízený proudotvorný omezovač – svářené kontakty i. stupně na regulátoru – vývod buzení ukosteněn mimo kontakty regulátoru	Odstanovení lako v předchozím podstavci, zjistit ukosteněné místo
Po nastartu vání motoru a zvýšení otáček kontrola dobíjení svítí (prosvětluje) voda v nap. regulátoru	Po startu od dynamy ke kontrole ukosteněn držák uniklik, kolektor, vlnut dynamy, vlnut regulátoru – přerušeno vlnut dynamy – voda v nap. regulátoru	Odstanovení lako v předchozím podstavci, zjistit ukosteněné místo
Po zastavení motoru a při zapnutém klíčku kontrola dobíjení nesvítí	Mechanické nastavení spinače – nesprávně svářené kontakty spinače	Odpolit baterie a zjistit vadné místo

IX. Doporučená literatura

1. Kubín-Fechler: Dlenská elektrotechnika motorových vozidel

2. Pavlák-Vrchovský: Opravy el. výzbroje motorových vozidel
3. Primač časopisu „Elektrotechnik“ č. 12., 1967. a 1, 2, 3, 1968 „Dlenská příručka regulačních relé“.
4. Bělov: Provoz akumulátoru

SEZNAM SOUČÁSTÍ

označení	odpory	Kondenzátory			
označení	hodnota	typ	označení	hodnota	typ
R <sub>2</sub>	0,0165	manganin	C <sub>1</sub>	M 33	TC 180
R <sub>3</sub>	3 k	TR 106	C <sub>2</sub>	100 M	TC 963
R <sub>4</sub>	M 2				Tlumivka
R <sub>5</sub>	240 k	TR 107			
R <sub>6</sub>	30 k	TR 106	Tl	350 - 400 mH	
R <sub>7</sub>	24 k	TR 106			
R <sub>8</sub>	4 k	TR 106			
R <sub>9</sub>	1 k	TR 635			
R <sub>10</sub>	5,9	manganin			Diody
R <sub>11</sub>	94,1	manganin			
R <sub>12</sub>	91 k	TR 106	D <sub>1</sub>		GA 204
R <sub>13</sub>	4k7	TR 106			
R <sub>14</sub>	asi 700	manganin	D <sub>2</sub>		GA 204
R <sub>15</sub>	150	NF-N1 (terminator manganin)			
R <sub>16</sub>	asi 500	ZD <sub>1</sub>			
P <sub>1</sub>	asi 6 k			4 NZ 70	
P <sub>2</sub>	47 k				
	33 k	WN 70000			
	150 k	WN 79000	ZD <sub>2</sub>		


OOPRAVY PŘÍSTROJŮ  
ZÁRUČNÍ I MIMOZÁRUČNÍ OOPRAVY PŘÍSTROJŮ PU 140 PROVÁDÍ  
ZAKLADNÍ ZÁVOD METRA BLANSKO

Metra Blansko

678 23 BLANSKO

TELEFON: BLANSKO 822

DÁLNOPIŠ: 062200



SCHEMA ZAPOJENÍ