

# **PU 184 DELTA**

**Návod k používání**

**přístroj pro kontrolu a revize  
elektrických předmětů a nářadí**



**METRA BLANSKO a.s.**

# PU 184 DELTA

Měřicí přístroj Zkoušečka elektrických předmětů **PU 184 DELTA** je určen pro kontrolu a revizi elektrických předmětů dle ČSN 33 1600, ČSN 33 1610 (pro el. spotřebiče). Přístroj je inovovanou verzí PU 184.

Přístroj odpovídá požadavkům elektromagnetické kompatibility dle:

ČSN EN 50082-2

ČSN EN 55011

**Přístrojem lze měřit:**

Ověření napětí na ochranném vodiči

Velikost sítového napětí

Proud odebíraný spotřebičem

Dotykový proud

Izolační odpor v rozsazích  $20\text{ M}\Omega$  a  $2\text{ M}\Omega$

Odpor ochranného vodiče v rozsazích  $20\text{ }\Omega$  a  $2\text{ }\Omega$

Unikající proud náhradní metodou v rozsazích  $20\text{ mA}$  a  $2\text{ mA}$

Unikající proud rozdílovým transformátorem do  $20\text{ mA}$

## Popis přístroje (obr. 9)

Přístroj je v pouzdru z plastické hmoty s otevíratelným víkem. Je napájen ze sítě, k niž se připojuje pomocí kabelu s vidlicí. Vedle sítového kabelu vyúsťuje kabel s měřicím hrotom pro měření odporu ochranného vodiče. Zkoušený předmět se připojuje k přístroji pomocí zásuvek a zdířek na levé straně přístupných po otevření víka panelu. Do zkoušební zásuvky (TEST1) se připojuje zkoušený předmět při měření izolačního odporu, odporu ochranného vodiče a unikajícího proudu náhradní metodou měření. Nemá-li zkoušený předmět sítovou vidlicí, připojuje se, pomocí kabelů z příslušenství přístroje, ke zdířce LN a konektoru Z.

Po připojení zkoušeného předmětu do sítové zásuvky TEST 2 lze změřit odebíraný proud a unikající proud metodou rozdílového transformátoru. Má-li zkoušený předmět vodivý kryt, pak je možno zjistit pomocí měřicího hrotu i dotykový proud tekoucí přes tento kryt. Měř se proud protékající odporom  $2\text{ k}\Omega$  mezi svorkou  $2\text{ mA}$  a ochranným kontaktem sítové zásuvky TEST 2.

Izolační odpor se měří po připojení měřeného předmětu do zásuvky TEST 1 nebo mezi svorkou LN a konektorem Z. Měřicí napětí  $510\text{ V}$  je stabilizováno, proud je omezen na  $1,5\text{ mA}$ .

# 2

---

Odporn ochranného vodiče je měřen mezi ochranným kontaktem zásuvky TEST 1 a pevně připojeným měřicím hrotom. Není-li zkoušený předmět vybaven sítovou vidlicí s ochranným kontaktem, připoj se měřený objekt mezi měřicí hrot a druhý měřicí hrot připojený do konektoru Z. Pro měření unikajícího proudu náhradní metodou měření je střídavé měřicí napětí min.25 V přivedeno na ochranný kontakt zásuvky TEST 1 (konektor Z). Unikající proud protéká zkoušeným spotřebičem a přes spojené dutinky zásuvky TEST 1 (svorku LN ) a odporný dělič s celkovým odporem 2 k $\Omega$  na zem. Je omezen vliv kolísání sítového napětí na přesnost měření.

**Přednosti:**

- číslcové zobrazení měřeného údaje
- stabilizované měřicí napětí pro měření izolačního odporu
- měření skutečné efektivní hodnoty střídavých veličin
- ochrana vstupních svorek proti přepětí
- měření unikajícího proudu uzemněných spotřebičů
- malé rozměry
- snadná obsluha a minimální údržba

## Uvedení přístroje do provozu

Přístroj se připojuje k síti o napětí 187 V až 253 V pomocí normalizované vidlice. Místo připojení musí být jištěno pojistkami nebo jističem s hodnotou max. 16 A.

**UPOZORNĚNÍ:**

Při každém připojení přístroje k síti je nutno se přesvědčit dotykem na senzor o stavu ochranného vodiče podle bodu a. (obr. 2). Přepínač přístroje může být v libovolné poloze.

**a) Kontrola napětí na ochranném vodiči**

V případě, že mezi ochranným vodičem sítového přívodu PU 184 DELTA a senzorem bude napětí min. 50 V až 100 V, pak se po dotyku na senzor rozsvítí LED PE. Po rozsvícení LED se nesmí pokračovat v měření, neboť napětí, které může být nebezpečné, je i na ochranném kontaktu sítové zásuvky TEST 2 a zkušební zdířce 2 mA. Přístroj se musí odpojit od sítě a odstranit příčinu výskytu napětí. Dioda se rozsvítí po dotyku na senzor i tehdy, bude-li ochranný vodič přerušen.

**UPOZORNĚNÍ:**

Při ověřování výskytu napětí na ochranném vodiči je nutno, aby všechny vodiče a kabely ze zdírek a zásuvek PU 184 DELTA byly odpojeny. Jinak po dotyku na senzor dochází k nesprávné indikaci.

**b) Měření sítového napětí  $U_{L-N}$ : (obr. 2)**

Po nastavení přepínače PU 184 DELTA do polohy 250 V~ se na displeji objeví údaj velikosti sítového napětí. Napětí musí být v přípustných mezích.

**Zkoušení spotřebičů a zařízení****a) Připojení ověřovaného spotřebiče (zařízení) k PU 184 DELTA:**

Při měření izolačního odporu, odporu ochranného vodiče a unikajícího proudu se použije některé ze zapojení dle obr. 5 až 8.

**b) Měření**

Při sítovém napětí v rozmezí 187 V až 253 V odpovídá přesnost naměřených hodnot technickým údajům uvedených dále.

Při ověřování spotřebičů třídy I je nutno nejdříve změřit odpor ochranného vodiče. Je-li ochranný vodič přerušen, nelze měřit izolační odpor a unikající proud.

Zobrazí-li se na displeji, při měření, pouze symbol 1, pak je měřená hodnota větší, než nastavený měřicí rozsah a nemusí jít o chybu přístroje.

Symbol 1 se zobrazí také při přepnutí přístroje na odpovové rozsahy, není-li připojen měřený objekt.

**Měření izolačního odporu  $R_{iso}$** 

Přepínač PU 184 DELTA se nastaví do polohy 20 M $\Omega$  nebo 2 M $\Omega$ . U ověřovaného zařízení, které je k PU 184 DELTA připojeno dle některého z obr. 5, 7 a 8 se zapnou všechny funkce. Na displeji PU 184 DELTA se objeví měřený izolační odpor.

Při izolačním odporu menším než 0,5 M $\Omega$  se měřicí napětí snížuje pod 500 V. Je to způsobeno proudovým omezením zdroje měřicího napětí.

**Funkčnost přístroje lze ověřit zkratováním dutinky zásuvky TEST 1 s jejím ochranným kontaktem v režimu měření izolačních odporů. Musí se zobrazit údaj blízký nule.**

# 4

---

## POZOR !

Při měření je v zásuvce TEST 1 a mezi svorkou LN a konektorem Z napětí 500 V!!

### Měření odporu ochranného vodiče $R_{PE}$

Odpor ochranného vodiče nelze měřit u spotřebičů třídy II.

Měří se při přepnutí přepínače PU 184 DELTA do polohy 20  $\Omega$  nebo 2  $\Omega$ .

U spotřebičů se síťovou vidlicí je měřený odpor připojen mezi ochranným kontaktem zásuvky TEST 1 a měřicím hrotem. Spotřebiče bez síťové vidlice se připojují mezi dva měřicí hroty, z nichž jeden je pevně připojen k PU 184 DELTA a druhý, který je součástí příslušenství, se připojuje do konektoru Z (obr. 5 a 6).

Použijí-li se při měření kabelová oka nebo krokosvorky nasunuté na měřicí hroty, je nutno před měřením oba hroty případně měřicí hrot a ochranný kontakt zásuvky TEST 1 zkratovat a zjištěný odpor pak odečítat od naměřených hodnot.

### Měření unikajícího proudu (náhradní metoda) $I_D$

Měří se v poloze přepínače 20 mA, 2 mA~ ( $I_D$ ) .

Měřený předmět je připojen do zásuvky TEST 1 nebo mezi svorky LN a Z viz obr. 5, 7 a 8.

Měření unikajícího proudu, tak jak je předepsáno příslušnými normami, není vždy možné, protože je nutné použít zdroj, který není uzemněn nebo měřený objekt od země izolovat. PU 184 DELTA měří unikající proud pomocí malého střídavého napětí min. 25 V. Údaj na displeji odpovídá hodnotě unikajícího proudu při napětí 230 V.

### Měření unikajícího proudu (diferenciální trafo) $I_\Delta$

Měřený spotřebič, připojený do síťové zásuvky TEST 2, je v činnosti. Po nastavení přepínače do polohy 20 mA ( $I_\Delta$ ) lze měřit unikající (reziduální) proud měřeného spotřebiče.

### Měření dotykového proudu $I_F$ :

Toto měření předepisuje DIN VDE 0701 Teil 240. Provádí se po opravách a úpravách u kancelářských strojů, počítačů a strojů na zpracování dat. Zkoušený přístroj je připojen do síťové zásuvky paralelně k PU 184 DELTA nebo do síťové zásuvky TEST 2 obr. 4.

V případě, že se nepoužije síťová zásuvka PU 184 DELTA , musí mít zásuvky, z nichž je napájen zkoušený přístroj a PU 184 DELTA stejný potenciál ochr. vodiče. Zkoušený přístroj se uvede do provozu, přepínač PU 184 DELTA se přepne do polohy 2 mA ( $I_F$ ) a měřicím hrotem připojeným do zdíky 2 mA se dotýkáme všech vodivých částí (krytů) zkoušeného přístroje.

---

**UPOZORNĚNÍ:**

Při závadě ve zkoušeném zařízení může dojít k přerušení pojistek, výpadku napětí a případné ztrátě dat. Výrobce v těchto případech neručí za vzniklé škody.

**Měření odebíraného proudu  $I_N$ : (obr. 3)**

Měřené zařízení se připojí do síťové zásuvky TEST 2. Přepínač PU 184 DELTA se nastaví do polohy 16 A. Zkoušené zařízení se zapne a na displeji se čte velikost odebíraného proudu.

Maximální trvalé zatížení je 16 A. Proud 19 A je možné měřit po dobu maximálně 10 minut.

# 6

## Technické údaje

Měř. veličina	Měř. rozsah	Napětí naprázdno	Proud *	Vnitřní odpor	Přesnost referenční podmínky	Přesnost pracovní podmínky
Síťové napětí $U_{L-N}$	187 V až 253 V				±(1% z MH + 2D)	±(1% z MH + 2D)
Proud spotřebiče $I_N$	16 A				±(2% z MH + 2D)	±(2% z MH + 5D)
Dotykový proud $I_F$	2 mA			2 kΩ	±(2% z MH + 5D)	±(2% z MH + 7D)
Izolační odpor $R_{ISO}$	20 MΩ 2 MΩ	510 V ±10 Vss	(<1,5 mA) ≥1 mA		±(2% z MH + 2D)	±(2% z MH + 5D)
Odpor ochran. vodíče $R_{PE}$	20Ω 2 Ω		(200+10)mA		±(2% z MH + 2D) ±(2% z MH + 5D)	±(2% z MH + 5D) ±(2% z MH + 7D)
Unikající proud $I_D$ (náhr. metoda)	20 mA 2 mA			2 kΩ	±(2% z MH + 5D)	±(2% z MH + 7D)
Unikající proud $I_\Delta$ (proud. trafo)	20 mA				±(2% z MR)	±(2% z MR)

\*  $(I_K)$  – proud nakrátko

$I_N$  – jmenovitý proud

MH – měřená hodnota

MR – měřicí rozsah

D – digit (údaj na posledním místě displeje)

---

**Referenční podmínky:**

síťové napětí: 230 V ± 1 %  
frekvence: 50 Hz ± 0,5 Hz  
teplota: 23 ±2 °C  
relativní vlhkost: 45 až 55 %  
poloha přístroje: libovolná

**Pracovní podmínky:**

síťové napětí: 187 až 253 V  
frekvence: 49 až 51 Hz  
teplota: 5°C až 40 °C  
relativní vlhkost: max. 80 % při 23 °C  
poloha přístroje: libovolná  
magnetická indukce: 0,5 mT [pro rozsah 20 mA ( $I_{\Delta}$ ) max. 0,1 mT]

**Bezpečnostní požadavky:**

Přístroj odpovídá bezpečnostní třídě I

Zkušební napětí:

síť + ochranný vodič (síť) +  
+ zdlívka 2 mA proti zdířce Z + LN,  
zkuš. hrotu a zásuvce TEST 1 3 kV  
síť proti ochr. vodiči + zdířce 2 mA 1,5 kV

Rozměry: 300 x 200 x 60 mm

Hmotnost: cca 2 kg

# 8

---

**Krytí:**

pouzdro IP 40  
zkušební zdířky IP 20  
Jmenovité napájecí napětí: 230 V, 50 Hz

Příkon: max. 3700 VA podle zátěže na sítové zásuvce TEST 2

**Přetížitelnost:**

Rozsah 16 A	1,2 násobek po dobu 10 minut
Rozsahy 2 Ω, 20 Ω	250 V <sub>ef</sub> po dobu 5 minut
Rozsah 20 mA I <sub>Δ</sub>	1A <sub>ef</sub> po dobu 1 minuty
Ostatní rozsahy	250 V <sub>ef</sub> trvale

**Rozsah dodávky:**

**Přístroj PU 184 DELTA:** č.v. 093-00084-0100  
**SKP:** 33.20.43

- přístroj PU 184 DELTA
- měřící hrot
- měřící šňůra s krytým hrotem a zástrčkou černá
- krokosvorka - 1 ks (nasouvací - PD 61)
- pojistka T 32 mA/250 V
- návod k použití
- záruční list
- brašna
- kartonový obal

**Náhradní díly:**

Možnost objednat na zvláštní objednávku !

- měřící hrot ČJK 389 930 008 800 SKP 33.20.81
- měřící šňůra s krytým hrotem a zástrčkou černá ČJK 389 930 010 000 SKP 33.20.81

- 
- krokovorka - 1 ks
  - brašna

ČJK 389 932 025 901 SKP 33.20.81  
ČJK 723 229 102 965 SKP 19.20.12

**Objednání:**

**METRA BLANSKO, a.s.**  
Závod ELEKTROTECHNIKA  
Pražská 7/1602  
678 49 Blansko  
telefon: 516 591 111, 516 591 299  
fax: 516 591 504

**Opravy a servis:**

**METRA BLANSKO, a.s.**  
Závod ELEKTROTECHNIKA  
Opravy a servis  
Pražská 7/1602  
678 49 Blansko  
telefon: 516 591 233  
fax: 516 591 504

Doporučený interval kalibrace výrobcem je 2 roky !

**Kalibrační služba:**


**METRA BLANSKO, a.s.**  
Oddělení Metrologie-KMS  
Pražská 7/1602  
678 49 Blansko  
telefon: 516 591 041  
fax: 516 591 426

**Záruční opravy:**


**METRA BLANSKO, a.s.**  
Oddělení Reklamace  
Pražská 7/1602  
678 49 Blansko  
telefon: 516 591 029  
fax: 516 591 299

# 10

OBR. 1 Blokové schéma PU 184 DELTA





OBR. 2 Měření sítového napětí  $U_{L-N}$



Po dotyku na senzor nesmí LED dioda PE svítit!!


OBR. 3 Měření odebíraného proudu  $I_N$  a unikajícího proudu  $I_\Delta$

Ověřovaný spotřebič zapnout




# 12


OBR. 4 Měření dotykového proudu  $I_F$



OBR. 5 Připojení spotřebiče při měření odporu ochranného vodiče  $R_{PE}$ , izol. odporu  $R_{ISO}$  a unikajícího proudu  $I_D$  (jednofázový spotřebič s vidlicí)




**OBR. 6 Připojení spotřebiče při měření odporu ochranného vodiče  $R_{PE}$**   
**Jednofázový (trojfázový) spotřebič bez vidlice**




**OBR. 7 Připojení spotřebiče při měření izol. odporu  $R_{ISO}$  a unikajícího proudu  $I_D$**   
**Trojfázový spotřebič bez vidlice**

Střední vodič spojený s neživou částí rozpojít, po měření spojit




# 14

OBR. 8 Připojení spotřebiče při měření izol. odporu  $R_{ISO}$  a unikajícího proudu  $I_D$



OBR. 9 Panel přístroje PU 184 DELTA s ovládacími prvky

- 1 – displej
- 2 – dotyková plocha senzoru
- 3 – „LED“ pro indikaci napětí na ochr. vodiči
- 4 – přepínač funkcí
- 5 – síťový přívod
- 6 – vývod měřicího hrotu
- 7 – zkušební zásuvka TEST 1
- 8 – zdířka „LN“ spojená s „L“ a „N“ zásuvky TEST 1
- 9 – konektor „Z“ pro připojení druhého měřicího hrotu
- 10 – síťová zásuvka TEST 2
- 11 – zdířka 2 mA



## Dodatek Návodu na použití PU 184 DELTA s ohledem na terminologii ČSN 33 1610

( Číslování článků a obrázků odpovídá ČSN 33 16 10 )

Zkoušečku elektrických předmětů PU 184 DELTA lze používat pro revize a kontroly elektrických spotřebičů během jejich používání. V následujícím přehledu uvádíme měření dle jednotlivých článků ČSN 33 1610 a k nim ekvivalentní stávající způsoby měření pomocí PU 184 DELTA.

### 1) Měření odporu ochranného vodiče (čl. 6.4)

Využít stávající způsob měření  $R_{PE}$

### 2) Měření izolačního odporu (čl. 6.5)

Využít stávající způsob měření  $R_{ISO}$

### 3) Měření proudu protékajícího ochranným vodičem (čl. 6.6)

a) u spotřebičů, které lze uložit izolovaně (obr. 6)

Přístrojem nelze měřit dle obr. 6. Proud ochranným vodičem měřit jako rozdilový proud v poloze přepínače  $I_{\Delta}$ .

b) u spotřebičů, které nelze uložit izolovaně (obr. 7)

Měřit v poloze přepínače  $I_{\Delta}$ .

### 4) Měření dotykového proudu (čl. 6.7)

a) u spotřebičů, které lze uložit izolovaně (obr. 8)

Využít měření dotykového proudu  $I_f$ .

b) u spotřebičů, které nelze uložit izolovaně (obr. 9)

Využít měření unikajícího proudu  $I_{\Delta}$ , při měření spojit svorku 2mA na panelu PU 184 DELTA s vodivými částmi měřeného spotřebiče přistupnými dotykem.

## Dodatek Návodu na použití PU 184 DELTA s ohledem na terminologii ČSN 33 1610

### 5) Měření náhradního unikajícího proudu (čl. 6.8)

#### a) měření spotřebičů třídy ochrany I (obr. 10)

Využít měření unikajícího proudu  $I_D$ . Jednofázový spotřebič s vidlicí měřit v zásuvce TEST 1, ostatní spotřebiče připojovat pomocí kabelů do zdířek LN a Z.

#### b) měření náhradního unikajícího proudu u spotřebičů třídy ochrany II a u neživých částí nespojených s ochranným vodičem u spotřebičů třídy ochrany I (obr. 11)

Využít měření unikajícího proudu  $I_D$ . Jednofázový spotřebič s vidlicí měřit v zásuvce TEST 1, spojení mezi PU 184 DELTA a přídavnou vodivou částí realizovat kabelem připojeným do zdířky Z. Spotřebiče bez vidlice připojovat pomocí kabelů do zdířek LN a Z.

*Poznámka: Pokud měřený spotřebič obsahuje v síťovém přívodu odrušovací kondenzátory bude při měření dle obr. 10 (ČSN 33 1610) náhradní unikající proud  $I_D$  větší než rozdílový proud  $I_{\Delta}$  (u jednofázového spotřebiče asi dvakrát). Důvodem jsou paralelně zapojené odrušovací kondenzátory viz výše uvedený obrázek.*

### 6) Zkouška chodu (čl. 6.9)

Vidlici jednofázového spotřebiče připojit do zásuvky TEST a spotřebič uvést do chodu.  
Lze měřit fázové napětí  $U_{L-N}$  a proud  $I_N$  odebíraný spotřebičem.

**METRA BLANSKO a.s.**  
**Závod ELEKTROTECHNIKA**  
**Pražská 7/1602**  
**678 49 Blansko**