

**SDRUŽENÝ REVIZNÍ PŘÍSTROJ**

**Metra Blansko a.s.**

Úsek Řízení jakosti  
odbor Metrologie

**PU 185**

**návod k obsluze**

Změnový lístek k návodu k obsluze pro sdužený revizní přístroj PU 185

*Strana 1*

**POUŽITÍ**

Přístroj je určen pro rychlá měření silnoproudých elektrických instalací s fázovým napětím 180 až 260V a pro zkoušení proudových AC chráničů všech typů - nezpožděných, zpožděných (G) i selektivních (S). Přístroj je napájen z měřené sítě, takže nevyžaduje napájení z baterii či akumulátoru.

*Strana 3*

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| <b>měření napětí</b> |                                |
| napětí $U_{L-N}$     | 230V +10% -15% (2% MH + 2D)    |
| napětí $U_{L-PE}$    | 0,7 $L-N$ až 260V (1% MH + 2D) |

**Při překročení rozsahu měření** (je-li impedance smyčky větší než  $20 \Omega$ ) se na displeji zobrazí **I.  $\Omega$**  (pouze číslice 1 na nejvyšším místě).

Vyskytuje-li se v síti rušení, může dojít při opakování měření k impendance ochranné smyčky k velkému rozptýlu hodnot přesahujícímu třídy přesnosti. V tom případě je nutné zopakovat měření v době, kdy lze předpokládat minimální rušení.

Pro měření impedance ochranné smyčky v třízové sítí lze použít adaptér PD 181. Adaptér nasuneme na zástrčku přístroje, vodič označený žlutozelenou barvou připojíme kolíkem nebo krokosvorkou k ochrannému vodiči sítě, vodič označený modrou barvou ke střednímu vodiči sítě a vodič označený černou barvou ke krajnímu vodiči sítě (obr.2). Od hodnoty zobrazené na displeji je třeba odečíst  $0,05 \Omega$ .

**Přístroj může být připojen i mezi dva krajní vodiče. Doba připojení je maximálně 1 minuta a lze měřit pouze napětí UL-N.**

#### Zkoušení a měření chráničů

**Upozornění:** Před připojením k měřené sítí i před odpojením nesmí být na přístroji nastaven proud větší než jmenovitý vybavovací proud měřeného chrániče, aby nedošlo k jeho nežádoucímu vybavení.

Při nastavení otočného přepínače rozsahu do poloh  $10 \text{ mA}$ ,  $30 \text{ mA}$ ,  $100 \text{ mA}$ ,  $300 \text{ mA}$ ,  $500 \text{ mA}$  umožňuje přístroj PU 185 kontrolu funkce a měření parametrů prourových chráničů dle ČSN 33 2000-6-1.

8 návod k obsluze PU 185

## OPRAVY A SERVIS PROVÁDÍ

METRA BLANSKO, a. s.  
závod Elektrotechnika  
Hybešova 53  
678 23 Blansko  
telefon: 0506 / 822 kl. 595, 375  
Fax: 0506 / 417 557

#### Kalibraci přístroje můžete objednat na adresu

METRA BLANSKO, a. s.  
KMS  
Hybešova 53  
678 23 Blansko  
telefon 0506 / 822 kl. 250  
fax: 0506 / 417 557

**Doporučený interval kalibrace u výrobce je 1 rok!**

## ROZSAH DODÁVKY

### Přístroj PU 185

|        |                 |
|--------|-----------------|
| č.v.   | 093-00118-0000  |
| SKP:   | 33.20.43        |
| JKPOV: | 389 491 822 360 |

- a) přístroj PU 185
- b) pojistka T 40 mA/250 V, T 2,5 A/250 V
- c) návod k obsluze
- d) PE sáček na přístroj PU 185
- e) kartonový obal
- f) měřicí adaptér PD 181
- g) krokosvorka se závitem - 3 ks
- h) pouzdro PU 185
- i) záruční list

návod k obsluze PU 185

### nebezpečné napětí proti zemi a nelze dále pokračovat v měření, pokud není závada instalace odstraněna.

Je-li na displeji zobrazen symbol **◀** (šipka), jsou zaměněny vodiče L a N; to však není na závadu při dalším měření.

#### Měření napětí

Nastavením otočného přepínače do polohy U/R<sub>S</sub> se na displeji zobrazí hodnota UL-N a symbol V.

**Stisknutím a držením tlačítka funkce se na displeji zobrazí hodnota UL-P-E a opět symbol V. Napětí se měří s rozlišením 1 V. Přístroj zobrazuje efektivní hodnotu napětí, měří však střední hodnotu.**

Pokud je po předchozím měření zobrazena impedance ochranné smyčky, provede se volba měření UL-N stiskem tlačítka FUNKCE.

#### Měření impedance ochranné smyčky R

Otočný přepínač nastavíme do polohy U/R<sub>S</sub>. **Stiskneme krátce tlačítka START.** Vlastní měření proběhne asi 2 s po prvním stisknutí tlačítka START. Měření lze zrušit stisknutím tlačítka FUNKE. Měření proběhne v kladné půlvalné napětí UL-P-E. Na displeji se zobrazí hodnota impedance ochranné smyčky a symbol  $\Omega$ ; přístroj měří s rozlišením 0,01  $\Omega$ .

Dvou a víceasobný stisk tlačítka start cca po 1 sekundě volí opačnou — zápornou půlvalnu sítového napětí, ve které je měření prováděno. Při volbě záporné půlvalny UL-P-E je na displeji zobrazeno znaménko - (minus).

**Příčina:**

- výbavení vžazné teplné pojistky vlivem přehřátí výkonových obvodů; hodnota zobrazená při posledním měření je chybná !

4) Symbol °C bliká na displeji ihned po připojení k sítii. Předchozí měření chrániči, po němž mohlo dojít k přehřátí přístroje, proběhlo před více než 15 minutami.

**Příčina**

- přerušená pojistka T 2,5 A/250 V
- přerušení tavné pojistky uvnitř přístroje — nutná oprava u výrobce !

**KONTROLA ZAPOJENÍ MĚŘENÉ INSTALACE**

odpovídá v celém rozsahu napájecího napětí tabulce:

| ZASUŠKA | L  | PE | N | UL-N | F1 | PE | SIGNALIZACE           |
|---------|----|----|---|------|----|----|-----------------------|
| L       | PE | N  |   | 230  | G  | 0  |                       |
| L       | N  | PE |   | 230  | G  | 0  |                       |
| N       | PE | L  |   | 230  | G  | *  |                       |
| PE      | N  | L  |   | 230  | G  | 0  | *                     |
| N       | PE | L  |   | 230  | G  | R  | *                     |
| L       | N  | L  |   | 230  | G  | R  |                       |
|         |    |    |   |      |    |    | Přístroj bez napájení |

G ... zelená LED svítí R ... červená LED svítí po dotyku na senzor 0 ... LED nesvítí \* ... na displej symbol ← (šipka)

16

návod k obsluze PU 185

Tepelný koeficient  
vzáražná teploplota  
napětí UL-N, UL-PE

23 °C  
0,25 % z MH/C  
0,5 % z nast. hodnoty/C  
0,25 % z MH/C  
0,25 % z MH/C

impedance smyčky Rs  
Max. dovolena relativní vlnkost vzduchu  
Vliv změny napájecího napětí

80 % při teplotě 23 °C  
zdroj proudu 0,5 % nast. hodnoty na

1 V rozdílu mezi napáj. a ref. napájetím

Doba ustálení pracovního režimu přístroje  
Po této době musí být odchylka údaje

od skutečné hodnoty menší, než je do-  
volená chyba měření

cca 1 kg  
200 mm x 120 mm x 50 mm

Hmotnost  
Rozměry

Konstrukce přístroje je řešena tak, že vlastní přístroj včetně šířky, zástrčky a adaptéra

musí vyhovovat zkusebnímu napětí 3 kV.

Otočný přepínač volí velikost jmenovitého vybavovacího proudu chrániče  $I_{DN}$ .  
Přepínání měření  $U_B$ ,  $I_N$  a vybavovacího času chrániče ta se čítej opakováným stiskem tláčítka FUNKCE. Tímto tláčítkem se současně přeruší iž započaté měření.

Počet stisknutí tláčítka funkce závisí na předchozím prováděném měření. Přístroj reaguje na rychle opakované stisknutí tláčítka funkce — je třeba asi 1 s na další přepnutí měřené veličiny.

V průběhu měření  $I_A$  a  $I_A$  přístroj vydobnouje velikost dotykového napětí  $U_B$  mezi ochranným vodičem a zemí a při dosažení maximální dovolené hodnoty  $U_B$  je měření automaticky ukončeno.

Přístroj PU 185 umožňuje volit maximální úroveň dotykového napětí

- a) 25 V zelená LED dioda F1 svítí trvale
  - b) 50 V zelená LED dioda F1 svítí přerušovaně
- Volba se provádí opět stiskem tláčítka FUNKCE.

**Měření dotykového napětí  $U_B$** 

Otočným přepínačem se nastaví jmenovitý proud měřeného chrániče. Volba měření dotykového napětí  $U_B$  se provede stisknutím (i vícesobným) tláčítka FUNKCE. Měření probíhá bez vybavení chrániče za předpokladu správně nastaveného jmenovitého proudu  $I_{DN}$ . Proud procházející chráničem

$$I_A = 0,4 I_{DN}$$

návod k obsluze PU 185

**POUŽITÍ**  
Přístroj je určen pro rychlá měření silnoproudých elektrických instalací s fázovým napětím 180 až 260 V a pro zkoušení proudových chráničů. Přístroj je napájen z měřené sítě, takže nevyžaduje napájení z baterií či akumulátorů.

**UMOŽŇUJE:**

- měření napětí mezi krajním a ochraným vodičem  $U_{L-PE}$
- měření napětí mezi krajním a středním vodičem  $U_{L-N}$
- měření impedance ochranné smyčky  $R_s$
- měření vybavovacího času proudových chráničů ta
- zkoušení chrániče pomalu nabíhajícím proudem a měření vybavovacího proudu chrániče  $I_a$
- měření dotykového napětí při průchodu jmenovitého vybavovacího proudu chráničem bez vybavení chrániče  $U_B$
- kontrolu správného zapojení elektrické instalace


**POPIΣ PŘÍSTROJE**

Přístroj je vestavěn v pouzdru přístrojů řady PU 180, a. s. Metra Blansko.

K připojení měřené sítě slouží kabel zakončený síťovou vidlicí umístěnou na boku přístroje.

návod k obsluze PU 185

Obr.2



DTP PB Prospekt s.r.o., nám. Svobody 2, 672 01 Blansko, tel/fax (0506) 33333 # 02/97

Konstrukce je řešena s ohledem na odolnost proti nárazům a otřesům. Ergonomické řešení umožňuje zavěšení přístroje na krku během měření. Na zadní straně přístroje je senzor umožňující kontrolu správného zapojení elektrické instalace.

Na horním víku přístroje nad přepínači START a FUNKCE je tabulka jednotek zobrazených na displeji při zvoleném měření.

**TECHNICKÉ ÚDAJE**

Kmitočet sítě

49,5 Hz až 50,5 Hz

měření napětí

napětí  $U_{L-N}$   
napětí  $U_{L-PE}$

|                        |                                     |
|------------------------|-------------------------------------|
| 180 V až 260 V         | $\pm(1\% \text{ MH} + 2 \text{ D})$ |
| 0,7 $U_{L-N}$ až 260 V | $\pm(1\% \text{ MH} + 2 \text{ D})$ |

impedance ochranné smyčky

Rozsah měření  
Přesnost měření

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| 0,00 $\Omega$ až 19,99 $\Omega$ | $0,00 \Omega$ až 2,00 $\Omega \pm 10\%$ |
| 2,00 $\Omega$ až 19,99 $\Omega$ | $\pm 5\% \text{ MH}$                    |

Jmenovitý rozsah napětí  
Max. hodnota zatěžovacího proudu  
při měření impedance ochranné smyčky


|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| 180 V až 260 V/50 Hz | 19 A po dobu 10 ms |
|----------------------|--------------------|



## Zkoušení proudových chráničů

|  |  |
|--|--|
| <b>1) Dotykové napětí</b>  | 0 V až 60 V  |
| Zkušební proud   | 0,4 jmenovitého proudu   |
| Doba průchodu zkuš. proudu   | 10 ms  |
| Přesnost měření napětí   | 0 až 20 V $\pm 5\text{ D}$<br>21 V až 60 V $\pm (10\% \text{ z MH} + 3\text{D})$ |
| <b>2) Vybavovací čas chrániče</b>  |  |
| Rozsah měření  | 0 ms až 499 ms   |
| Přesnost měření  | $\pm 10\text{ ms}$   |
| Zkušební proud   | 10mA, 30mA, 100mA, 300mA, 500mA<br>$\pm 10\%$ z nastavené hodnoty                |
| Trvání paměti naměřené hodnoty   | 20 s   |
| <b>3) Vybavovací proud chrániče - měření pomalu narůstajícím proudem</b> |  |
| Doba měření  | cca 2,5 s  |
| Rozsahy zkušebního proudu  | 10mA, 30mA, 100mA, 300mA, 500mA<br>$\pm 20\%$ z MH + 5D                          |
| Odolnost vůči teplotám   | v rozsahu 50 až 100% jmen. proudu<br>20 s<br>0 °C až 40 °C<br>-25 °C až 55 °C    |


návod k obsluze PU 185



Obr.1

## SYMBOLY A JEDNOTKY ZOBRAZENÉ NA DISPLEJI PU 185

Obr.3



Přístroj se zapíná připojením k měřené sítí. Přepínačem umístěným na pravém boku se přepínají rozsahy jmenovitého vybavovacího proudu  $I_a$  měřeného proudového chrániče (polohy 2 až 6 - mA), resp. se volí funkce měření napětí  $U_{L-N}$ ,  $U_{L-PE}$  nebo impedance ochranné smyčky  $Rs$  (poloha 1 -  $U/Rs$ ). K přepínání měřených veličin slouží tlačítka FUNKCE na horním víku přístroje. Spuštění měření impedance ochranné smyčky  $Rs$  a parametrů proudových chráničů  $U_{th}$ ,  $I_a$ , ta se provádí krátkým stiskem tlačítka START. Začátek vlastního měření je zpožděn asi o 2 s; po této době lze měření zrušit, případně později již započaté měření zastavit stisknutím tlačítka FUNKCE.

Hodnoty měřených veličin lze odečíst na tříplásmenném displeji v horní části pouzdra. Vpravo od displeje jsou dvě LED diody označené F1 a PE. LED dioda F1 je zelená, svítí trvale po připojení přístroje k měřené sítí, bílká, při měřeních proudových chráničů, je-li zvolena mezní hodnota dotykového napětí  $U_b = 50$  V (jinak 25 V) a nesvítí po vybavení chrániče. LED dioda PE je červená, jestliže trvale svítí při dotyku obsluhy na senzor, indikuje tím nebezpečné napětí mezi ochranným vodičem a zemí.

Bílkající symbol °C na displeji upozorňuje na přehřátí přístroje a vybavení tepelné pojistky, která blokuje měření chráničů. Pokud symbol °C bílká trvale (dělejte než cca 15 minut po vybavení tepelné pojistky), došlo k poruše obvodů pro měření chráničů. Symbol ← (šipka) na displeji indikuje zámenu vodičů L, N (L v zásuvece vpravo).

Přístroj je napájen z měřené sítě. Po vybavení chrániče je na displeji zobrazena hodnota měřeného parametru ještě nejméně 20 s.